

SOLFILMS MONTÖREN

Termiska Brott på glas

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE:

Persienner

Rullgardiner

Lamellgardiner

OBSERVERA!

Termiskt brott (sprickor) i glaset kan uppkomma och orsakas av kritiska temperaturskillnader och kan bero på:

- Utvändiga persienner delvist nerrullade.
- Invändig avskärmning såsom ex. persienn eller rullgardin som ligger tätt intill glaset och ger dålig luftgenomströmning.
- Invändig avskärmning såsom ex. persienn eller rullgardin som delvist är neddragen och ger en ojämn temperatur i glaset.
- Material som läggs / fästs mot glaset invändigt. Ex. kuddar, frigolit, isolering etc. Ofta för att mörklägga, förhindra insyn eller avskärma mot solen.

Brott i glas som kan hänvisas till ovan angivna orsaker är inte reklimations berättigat.